

PASPORT MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ **Tabuľkový prehľad pre komunikácie pre chodcov (chodníky)**

Označenie	Komuni- kácia	Lokalita / ulica	Dĺžka v km	Šírka v m - priemer	Plocha v m2	Povrch	Stav	Poznámka	Foto
CH1-1	III/1241		0.045	1.1	50	asfaltový	poškodený	obrubník jednostranný	CH1-1_1, CH1-1_2
CH1-2	III/1241		0.029	1.1	32	asfaltový	poškodený	obrubník jednostranný	CH1-2_1, CH1-2_2
CH2-1	MK6-1		0.119	2.0	238	asfaltový	poškodený	obrubník obojstranný, na časti jednostranný	CH2-1_1, CH2-1_2, CH2-1_3
CH2-2	MK6-1		0.116	2.0	232	asfaltový	poškodený	obrubník obojstranný, na časti jednostranný	CH2-2_1, CH2-2_2
CH3	MK7-2		0.128	1.2	154	betónový	poškodený	na časti obrubník jednostranný	CH3_1, CH3_2
CH4	MK9		0.194	1.5	291	dláždený		zámková dlažba, obrubník obojstranný	CH4_1, CH4_2, CH4_3
CH5			0.030	1.7	51	asfaltový	poškodený		CH5_1, CH5_2
CH6			0.083	2.0	166	nespevnený		kamenistý, v závere pri napojení na MK31 asfaltový	CH6_1, CH6_2, CH6_3
CH7-1	III/1220		0.195	2.6	507	dláždený		zámková dlažba, obrubník jednostranný	CH7-1_1, CH7-1_2, CH7-1_3
CH7-2	III/1220		0.089	1.3	116	dláždený		zámková dlažba, obrubník jednostranný	CH7-2_1, CH7-2_2, CH7-2_3
CH7-3	III/1220		0.227	1.4	318	asfaltový	poškodený	obrubník obojstranný, na časti jednostranný	CH7-3_1, CH7-3_2, CH7-3_3, CH7-3_4
CH7-4	III/1220		0.039	1.3	51	dláždený		zámková dlažba, obrubník jednostranný	CH7-4_1, CH7-4_2, CH7-4_3
CH7-5	III/1220		0.039	1.5	59	asfaltový		obrubník jednostranný	CH7-5_1, CH7-5_2
CH7-6	III/1220		0.035	2.0	70	dláždený		zámková dlažba, obrubník obojstranný	CH7-6
CH7-7	III/1220		0.056	1.6	90	dláždený		zámková dlažba, obrubník obojstranný	CH7-7_1, CH7-7_2
CH7-8	III/1220		0.082	1.5	123	dláždený		zámková dlažba, obrubník obojstranný	CH7-8_1, CH7-8_2, CH7-8_3
CH7-9	III/1220		0.033	2.0	66	dláždený		zámková dlažba, obrubník obojstranný	CH7-9_1, CH7-9_2
CH7-10	III/1220		0.026	1.4	36	dláždený		zámková dlažba, obrubník jednostranný, v severnej časti je od cesty III.triedy oddelený kovovými stĺpikmi	CH7-10_1, CH7-10_2
CH7-11	III/1220		0.128	1.4	179	dláždený		zámková dlažba, obrubník obojstranný	CH7-11_1, CH7-11_2, CH7-11_3
CH7-12	III/1220		0.162	1.3	211	dláždený		zámková dlažba, obrubník jednostranný, na časti obojstranný	CH7-12_1, CH7-12_2, CH7-12_3
CH7-13	III/1220		0.088	1.4	123	dláždený		zámková dlažba, obrubník obojstranný	CH7-13_1, CH7-13_2, CH7-13_3
CH8-1	MK12-1		0.148	2.0	296	asfaltový	poškodený	obrubník jednostranný	CH8-1_1, CH8-1_2, CH8-1_3, CH8-1_4
CH8-2	MK12-1		0.073	1.3	95	asfaltový	poškodený	obrubník jednostranný	CH8-2_1, CH8-2_2, CH8-2_3
CH8-3	MK12-1		0.037	1.3	48	asfaltový		obrubník jednostranný	CH8-3
CH9-1	MK14-1		0.129	1.7	219	dláždený		zámková dlažba, obrubník obojstranný	CH9-1_1, CH9-1_2, CH9-1_3, CH9-1_4
CH9-2			0.065	1.7	111	dláždený		zámková dlažba, obrubník obojstranný	CH9-2_1, CH9-2_2, CH9-2_3, CH9-2_4
CH9-3	MK14-2		0.012	3.0	36	dláždený		zámková dlažba, obrubník obojstranný	CH9-3
CH9-4	MK14-2		0.012	3.0	36	dláždený		zámková dlažba, obrubník obojstranný	CH9-4
CH9-5	MK14-2		0.032	1.7	54	dláždený		zámková dlažba, obrubník obojstranný	CH9-5
CH9-6	MK14-2		0.026	1.7	44	dláždený		zámková dlažba, obrubník obojstranný	CH9-6
CH9-7	MK14-3		0.016	2.1	34	dláždený		zámková dlažba, obrubník obojstranný	CH9-7
CH9-8	MK14-4		0.055	1.6	88	dláždený		zámková dlažba, obrubník obojstranný	CH9-8_1, CH9-8_2, CH9-8_3, CH9-8_4

PASPORT MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Tabuľkový prehľad pre komunikácie pre chodcov (chodníky)

Označenie	Komuni- kácia	Lokalita / ulica	Dĺžka v km	Šírka v m - priemer	Plocha v m2	Povrch	Stav	Poznámka	Foto
CH9-9	MK14-5		0.023	1.7	39	dláždený		zámková dlažba, obrubník obojsstranný	CH9-9_1, CH9-9_2
CH9-10			0.017	1.4	24	dláždený		zámková dlažba, obrubník obojsstranný	CH9-10
CH10-1	MK36		0.313	1.5	470	asfaltový	poškodený	obrubník jednostranný	CH10-1_1, CH10-1_2
CH10-2	MK36		0.199	1.5	299	asfaltový	poškodený	obrubník jednostranný	CH10-2
CH11			0.040	1.9	76	asfaltový	poškodený		CH11_1, CH11_2
CH12			0.057	1.4	80	asfaltový	poškodený	na moste povrch kovový	CH12_1, CH12_2, CH12_3
CH13-1	III/1242		0.022	1.5	33	betónový	poškodený		CH13-1
CH13-2	III/1242		0.024	1.5	36	asfaltový		obrubník jednostranný	CH13-2
CH14	MK84		0.022	1.8	40	dláždený		zámková dlažba, obrubník obojsstranný	CH14
CH15	I/54		0.141	1.2	169	dláždený		betónové dlaždice, obrubník jednostranný, v úvode a závere rozšírenie na 1.7m	CH15_1, CH15_2, CH15_3, CH15_4
CH16			0.030	1.5	32	betónový			CH16_1, CH16_2
CH17-1			0.018	2.5	45	asfaltový	poškodený		CH17-1_1, CH17-1_2
CH17-2			0.028	1.0	28	nespevnený		povrch zemný	CH17-2
CH18			0.202	1.0	202	asfaltový	poškodený	pri napojení na cestu I/54 zábradlie jednostranné kovové	CH18_1, CH18_2, CH18_3, CH18_4

3.684

5 793